

REV.2 1999.11.06)変更2-1:SWI用のプルアップ抵抗(RM8) を追加

REV.1
1999.10.02)変更1-10:その他バグを修正
1999.10.02)変更1-9:SWI(DIP)SW(AGS-8104) を増設
1999.10.02)変更1-8:SCSIソケットをmolex52232に合うように修正
1999.10.02)変更1-7:アダプタボードの表面実装パターンを廃止
1999.10.02)変更1-6:ispLSI 1016,2032をPLCCからTQFPへ変更
1999.10.02)変更1-5:メモリ部のデータDI,R/C,SCI,R/Cとして分離
1999.10.02)変更1-4:U19,U23(74F541) をU11,U12(74F245) に変更
1999.10.02)変更1-3:U17(74F245)を廃止
1999.10.02)変更1-2:U4,U20の方向が間違っていたのを訂正
1999.10.02)変更1-1:MB86604AのクロックをCMOSレベルで供給するよう変更

Title	mach2p ; SCSI-2 Host Adapter Board for X680x0 SCSI block	
Size A2	Number mach2p-1	Rev 2
Date 1999.03.27-07.29 改1999.11.06	Drawn by NAKAMURA, Takao	
Filename mach2p_b.pcb	Sheet 1 of 2	



Title	mach2p : SCSI-2 Host Adapter Board for X680x0 SIMM block
Size A2	Number mach2p-1
Rev	2
Date	1999.03.27-07.29 改1999.11.06
Drawn by	NAKAMURA, Takao
Filename	mach2p_b.pcb
Sheet	2 of 2